100

Profile and CD vs. PEB TEMPERATURE

FIG. 1

200

PEB Process Temperature CURVES


FIG. 2

BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY

PRESET INPUT SIGNALS

track main controller

120

118

124

116

104

102

106

Stepping motor

Flowmeter

114

112

300

110

122

108

101

106

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5